

Wzorniki do gięcia pod kątem 180°



Nr kat.	Opis	Rozmiar		Promień mm	Masa kg	Stand. opak.
		cal	metryczny (średn. zewn.)			
22376	Wzornik do gięcia pod kątem 180°	3/8	17,2	130	—	1
22386	Wzornik do gięcia pod kątem 180°	1/2	21,3	130	—	1
22396	Wzornik do gięcia pod kątem 180°	3/4	26,9	130	—	1
22406	Wzornik do gięcia pod kątem 180°	1	33,7	130	—	1
22416	Wzornik do gięcia pod kątem 180°	1 1/4	42,4	130	—	1
22426	Wzornik do gięcia pod kątem 180°	1 1/2	48,3	140	—	1
28766	Wzornik do gięcia pod kątem 180°	2	60,3	200	—	1

Uwaga: Wzorniki do gięcia pod kątem 180° należy używać wraz z przystawką do gięcia pod kątem 180°.

Wyposażenie pomocnicze

Nr kat.	Opis	Masa kg	Stand. opak.
22346	Przystawka do gięcia pod kątem 180° dla giętarki 3812 (1 1/2 maks.)	17	1
22356	Przystawka do gięcia pod kątem 180° dla giętarki 3813 (2 maks.)	17	1
22366	Przystawka do gięcia pod kątem 180° dla giętarki 3802 (1 1/2 maks.)	17	1